ОБЕРТЫВАНИЕ КИПЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕСТЫ

Исследования показывают, что четыре слоя пленки являются оптимальной защитой от доступа оксида к силосу. Зато применение шести слоев дает максимальную плотность и механическую защиту, особенно если кипы с силосом имеют выше стандартной долю сухой массы.

Обертывание менее чем 4 слоями увеличивает потери сухой массы, риск возникновения плесени, а также уменьшает питательность силоса. Существует также риск загрязнения корма бактериями Листерия.

ПОДГОТОВКА

Все начинается с правильно обернутых кип.

Чтобы обеспечить плотное обертывания кипы, следует хорошо подготовить кипы, которые должны быть упакованы. Кипы должны быть хорошо уплотнены и иметь одинаковую форму и размер. Сетка должна доходить по крайней мере до края круглой поверхности кипы, чтобы ограничить отставание избытка зеленки. Это уменьшает количество кислорода, захваченного в кипе и облегчает саму процедуру обертывания.

ПОДГОТОВКА ПЛЕНКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Пленка должна быть должным образом подготовлена для упаковки. Рулоны пленки должны храниться в вертикальном положении, при температуре окружающей среды. С целью избежания повреждений, рулоны следует вынуть из упаковки непосредственно перед обертыванием.

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ

Со временем, клей из пленки откладывается на валах машины для обертывания, особенно тех сделанных из резины или пластика. Это приводит к прилипанию пыли к валам и в эффекте делает невозможным соответствующую натяжку пленки. Валы машины для обертывания следует регулярно чистить спиртом (не бензином, поскольку он разрушает поверхность вала). Возможно надо будет повторно вырезать канавки использованного протектора вала с помощью угловой шлифовальной машины

ПЕРЕД ОБЕРТЫВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПЛЕНКЕ И МАШИНЕ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ.

ТЕСТЫ ПЕРЕД ОБЕРТЫВАНИЕМ

Перед началом работы стоит протестировать машину для обертывания, чтобы убедиться, что силос будет упакован в правильно закрытых кипах.

ПРОВЕРКА 50% ЗАКЛАДКИ

Следует уместить кипу на машину для обертывания и завернуть ее двумя обращениями устройства.

Затем измерить промежуток от края первого слоя к месту, в котором пленка начинает быть покрыта вторым слоем. Это расстояние должно быть ровно половине высоты растянутой на кипе пленки.

ПРОВЕРКА КОЛИЧЕСТВА СЛОЕВ

- кладем первую кипу на машину для обертывания
- медленно обертываем кипы до момента, когда зеленка не выступает из-под пленки, считаем сколько было оборотов до этого момента
- добавляем еще один оборот с целью получения 50% закладки
- чтобы получить 4 слоя пленки, следует вышеупомянутые пункты повторить дважды, для получения 6 слоев трижды.

ПРОВЕРКА СИЛЫ НАТЯЖКИ ПЛЕНКИ

- кладем кипу на машину для обертывания
- обертываем кипу на половину оборота поворотного механизма
- вблизи валов проводим маркером две линии на пленке на расстоянии 10 см одна от другой
- делаем еще один оборот машиной для обертывания
- находим линии и меряем расстояние между ними. Они должны быть на расстоянии 17 см одна от другой, что означает идеальную 70% натяжку пленки

- в конце делаем последние обороты и находим свободный конец разреза пленки. Меряем высоту слоя после растяжки. При пленке 75 см она должна выносить от 58 до 61 см, что означает получение 70% натяжки.

Если видим, что кипа плохо обертывается, следует отрегулировать машину для обертывания на основе инструкций завода-изготовителя. Несколько минут, потраченных на подготовку к обертыванию кипы позволит сэкономить несколько месяцев переживаний по поводу того хорошо ли заквасится корм.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ КИПЫ ВЛЕЧЕТ РЯД ПРОБЛЕМ

- скольжение пленки: слабо натянутая пленка плохо обертывает кипы
- неполное покрытие пленкой: недостаточное количество слоев
- чрезмерная растяжка пленки: закладка слоев меньше 50%
- дыры и щели в пленке: из-за пыли, приклеенной к валам.

Все вышеупомянутые ошибки приводят к снижению защиты от кислорода и в эффекте более слабое качество силоса.